


철골 지붕 위에서 퍼린 설치 작업 중 실족하여 떨어짐

공사명	○○제2공장 시범공장 신축공사	발생일시	2016.12.13(화) 14:30분경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소재지	경남 진주시	공사규모	지상1층, 연면적 4822.19m ²

재해개요

- 2016.12.13.(화) 오후 14:30경
- 경남 진주시 소재 공장 현장에서
- 피재자(철골공)가 철골 지붕 위에서 퍼린(purlin) 설치 작업 중
- 실족하여 높이 11.5m 아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망한 재해임

재해상황도



안전대책

- 추락의 방지 조치 철저
 - 사업주는 근로자가 떨어질 위험이 있는 높이 10M 이상의 철골빔 위에서 고소작업을 할 때에 추락방지망을 설치하는 등 추락방지 조치 철저
- 안전대의 부착설비 설치
 - 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비를 설치하고 작업하도록 하여야 함